

Objet : Incident localisé à la raffinerie de Montréal

À environ 11h45, aujourd'hui, le jeudi 18 juin 2020, Suncor est intervenue à la suite d'une fuite d'un mélange d'hydrocarbures et de butane provenant d'une conduite à notre raffinerie de Montréal.

Nous avons immédiatement lancé notre plan d'intervention d'urgence. La fuite qui est contenue sur notre site a été isolée et elle est désormais colmatée. Aucune blessure n'a été signalée et personne ne manque à l'appel.

Par mesure de précaution, nos employés à proximité ont été évacués. La sécurité de nos employés, de nos entrepreneurs et des résidents voisins est notre priorité absolue.

Les autorités locales ont été avisées et nous travaillons de près avec elles.

Notre objectif pour le moment est de gérer l'incident.

Note importante :

Tous nos avis à la communauté sont déposés sur le site de l'Association Industrielle de l'Est de Montréal (AIEM). Vous pouvez vous inscrire au www.aiem.qc.ca si vous désirez recevoir automatiquement les avis par courriel de la part des industries membres.

Transmission

- Site de l'Association Industrielle de l'Est de Montréal AIEM (www.aiem.qc.ca)
- Site de Suncor (<http://www.suncor.com/a-de-propos-nous/raffinage-et-commercialisation/raffinerie-de-montreal>)

"Cet avis découle de notre engagement social en tant que membre de l'Association industrielle de l'est de Montréal. L'objectif est d'informer la population avoisinante lors d'un événement inhabituel perceptible à l'extérieur de notre site industriel."